

Приложение № 4
к соглашению о предоставлении из республиканского бюджета субсидии на развитие общественной инфраструктуры
местному бюджету муниципального образования «Бичурский район»
от 15 марта 2023 № № 35/23

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности предоставления
Субсидии по состоянию за первый кв. 2023 г.

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
1.	Капитальный ремонт МБДОУ Детский сад "Берёзка" с. Поселъе (замена электропроводки)	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Охват детей дошкольным образованием, %	%	71,10	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
2.	Ремонт наружной канализационной системы МАДОУ детский сад "Рябинка" с.Бичура	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Охват детей дошкольным образованием, %	%	71,10	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
3	Капитальный ремонт МБДОУ детский сад "Багульник" с.Елань	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Охват детей дошкольным образованием, %	%	71,10	-	Фактические значения показателя результативности

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
							предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
4	Завершение ремонта кровли МБДОУ детский сад "Тюна" у.Шанага	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Охват детей дошкольным образованием, %	%	71,10	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
5	Ремонт МБОУ "Дабагуйская НОШ" у. Дабагуй	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %	%	100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
6	Ремонт здания начальной школы МБОУ Шибергуйская СОШ у.Шибергуй	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %	%	100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
							после реализации мероприятий
7	Утепление стены здания МБОУ Харлунская НОШ, ул. Средний Харлун (с западной стороны), ремонт фронтона.	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %	%	100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
8	Ограждение территории МБОУ "Бичурская СОШ № 1" с. Бичура	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных организациях, %	%	100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
9	Приобретение музыкальных инструментов (гитары) в МБОУ "Буйская СОШ" с. Буй	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Удельный вес численности учащихся, обучающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в образовательных	%	100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
			организационных, %				после реализации мероприятий
10	Капитальный ремонт сельского клуба с. Елань	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
11	Ремонт сельского клуба в с.Покровка (замена окон, дверей, освещения)	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
			требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %				после реализации мероприятий
12	Установка окон из ПВХ и металлических дверей в здании сельского клуба с.Ара- Киреть	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
13	Ремонт здания клуба с.Ожино-Ключи (устройство канализации)	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
14	Ремонт здания МБУ "Бичурская центральная краеведческая система" с.Бичура	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий


NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
			количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %				
15	Приобретение кукольного театра в клуб п.Сахарный Завод	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры ,которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
16	Ремонт здания клуба п. Сахарный Завод (замена окон, отопительного котла)	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных	%	32,8	-	Фактические значения показателя результативности предоставления

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
			учреждений в сфере культуры , которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере культуры, %				субсидии будут представлены после реализации мероприятий
17	Ремонт скважины с.Новосертенка	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	%	3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
18	Ремонт скважины МБОУ Окино- Ключевская СОШ с.Окино- Ключи	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем	%	3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
			централизованного водоснабжения, %				после реализации мероприятий
19	Ремонт скважины с.Петропавловка	Соглашение №35/23 от15.03.2023	Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	%	3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
20	Ремонт скважины с.Покровка	Соглашение №35/23 от15.03.2023	Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %	%	3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
21	Капитальный ремонт скважины МБОУ Гочитская СОШ с. Петропавловка	Соглашение №35/23 от15.03.2023	Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного качественной питьевой водой из систем	%	3,3	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены

NN п/п	Наименование субсидии/мероприятия	Реквизиты соглашения (дополнительного соглашения)	Наименование показателя результативности	Единица измерения	Значение показателя результативности предоставления субсидии		Причины отклонения
					плановое	фактическое	
22	Ремонт теплового узла в МБОУ Верхне-Мангиртуйская ООШ с.Верхний Мангиртуй	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального комплекса муниципальных образований к отопительному сезону, %	%	100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий
23	Ремонт теплового узла в МБОУ Окино-Ключевская СОШ с.Окино-Ключи	Соглашение №35/23 от 15.03.2023	Выполнение мероприятий по подготовке объектов жилищно- коммунального комплекса муниципальных образований к отопительному сезону, %	%	100,00	-	Фактические значения показателя результативности предоставления субсидии будут представлены после реализации мероприятий

Заместитель руководителя Администрации
МО «Бичурский район»
по финансово-экономическому развитию



(подпись)

МП

Савельева М.П.
(расшифровка подписи)